

Ajout au mode d'emploi de la DM1000 pour V2.2

La version 2.20 du système d'exploitation de la DM1000 propose les changements suivants (y compris toutes les modifications effectuées jusqu'à la version 2.05).

Modifications et ajouts de la version 2.20

▣ Davantage d'ensembles d'effets additionnels (Add-On Effects, pages 165 et 184)

Les ensembles d'effets additionnels sont désormais disponibles:

- **AE041** Ensemble "Surround Post"
- **AE051** Ensemble "Vintage Stomp"

De ce fait, les mémoires 53~67 de la bibliothèque d'effets font désormais office de programmes d'effets "Preset". Ces programmes exploitent uniquement les effets additionnels. Les numéros des programmes s'appliquant à des effets "Add-On" non installés sont grisés pour signaler que ces mémoires ne sont pas disponibles. Les programmes d'effets suivants sont dédiés aux effets "Add-On".

No.	Nom du preset	Type
62	Room ER	ROOM ER
63	Auto Doppler	AUTO DOPPLER
64	Field Rotation	FLD ROTATION
65	Max100	MAX100
66	Vintage Phaser	VNTG PHASER
67	Dual Phaser	DUAL PHASER

Voyez aussi le site web Yamaha pour en savoir plus sur les effets "Add-On":

<http://www.yamahaproaudio.com>

▣ Davantage de sources de déclenchement disponibles dans la section GPI OUTPUT (pages 283 et 309)

Les paramètres suivants ont été ajoutés aux sources de déclenchement possibles pour la section GPI OUTPUT.

xxx ON TALLY: Le signal de déclenchement est actif tant que le canal en question est disponible (ON).

Les paramètres suivants ont été ajoutés aux sources de déclenchement possibles pour la section OUTPUT. Voyez la liste de sources et de cibles GPI à la page 309.

#	Source
222	CH1 ON TALLY
	:
269	CH48 ON TALLY
270	BUS1 ON TALLY
	:
277	BUS8 ON TALLY
278	AUX1 ON TALLY
	:
285	AUX8 ON TALLY
286	ST ON TALLY

▣ Version de "DM1000 Editor"

Si vous utilisez "DM1000 Editor" ("Studio Manager") pour la manipulation de votre DM1000, songez à installer la version 2.1.2 ou plus récente de "DM1000 Editor" (version 2.1 ou plus récente de "Studio Manager").

Si la version de Studio Manager sur le CD-ROM fourni ne correspond pas à X5834**B0**, veuillez télécharger la version actuelle du site web Yamaha:

<http://www.yamahaproaudio.com>