


# DÉMARRAGE RAPIDE

## INSTALLATION

1. Câble D-Sub vers DVI
2. Câble VGA
3. Câble Vidéo Composite
4. Câble composant 3 RCA
5. Câble S-Vidéo
6. Câble Audio Jack/Jack
7. Prise câble audio /RCA
8. Câble USB
9. Câble DVI vers DVI (Accessoire optionnel)
10. Câble RS232 (Accessoire optionnel)



## CONNECTEURS D'INTERFACE



### Connexion à un ordinateur

1. Assurez-vous que le projecteur et votre ordinateur sont hors tension.
2. Connectez une extrémité du câble VGA au connecteur "VGA IN" sur le projecteur. Connectez l'autre extrémité au connecteur VGA de l'ordinateur et serrez les vis.
3. Connectez une extrémité du cordon d'alimentation à la prise d'alimentation sur le projecteur. Connectez l'autre extrémité à une prise électrique.

### Mise hors tension du projecteur

1. Retirez le protège-objectif.
2. Mettez le projecteur sous tension en premier, puis l'ordinateur.
3. Ajustez la position, effectuez la mise au point et zoomez.
4. Faites votre présentation.

### Mise hors tension du projecteur

1. Appuyez le bouton d'alimentation deux fois.
2. Ne retirez pas le cordon d'alimentation de la prise avant que le ventilateur du projecteur ne s'arrête.