




# TW880

EN

## INSTRUCTION MANUAL



### General features:


1. Integrated plastic stand for setting thermometer down on table.
2. Wall mount feature.
3. Temperature reading in deg.C.
4. Measuring range/accuracy: measuring range: -5 deg.C to +50 deg. C ( +23 deg. F to + 122 deg. F )  
Accuracy: From 0 deg.C to +40 deg. C : +/- deg.C ( +/-2 deg F )  
Other range : +/-2 deg.C(+/-4 deg.F )
5. Battery type : 1.5V G13 size battery.

### Replacing the battery

Use a coin to open the battery hatch. Remove exhausted battery, insert a new 1.5V G13 size button cell battery ( Make sure positive + is facing yourself ). Close battery hatch.

FR

## MODE D'EMPLOI



### Caractéristiques Générales:


1. Support en plastique incorporé pour poser le thermomètre sur la table.
2. Permet fixation au mur.
3. Représentation de la température en deg.C.
4. Etendue/exactitude de la mesure:  
Etendue de la mesure: de -5 deg.C à + 50deg.C ( +23 deg. F à +122 deg.F )  
Exactitude : de 0 deg.C à +40 deg.C : +/-1 deg.C (+/-2 deg.F)  
Autre gamme : +/- 2 deg.C (+/-4 deg.F)
5. Type de pile : pile type 1.5V G13

### Remplacement de pile

Utiliser une pièce de monnaie pour ouvrir le couvercle de la case-pile. Enlever la pile usée, **insérez** une nouvelle pile-bouton type 1.5V G13 ( vérifier que le positif + soit placé en face de vous-même ). Fermer la case-pile.

IT

## ISTRUZIONI D'USO



### CARATTERISTICHE GENERALI


1. Supporto in plastica per appoggiare il termometro su un tavolo.
2. Supporto per appendere il termometro al muro.
3. Lettura della temperatura in gradi centigradi.
4. Scala di misurazione: da -5°C a + 50°C  
Precisione : da 0°C a +40°C con unità di misura +/-1°C  
Oltre : con unità di misura +/-2°C
5. Tipo di batterie : 1.5V G13

### SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Utilizzare una moneta per aprire il coperchio del vano batterie. Togliere le batterie esaurite e inserirne di nuove da 1.5V G13 (assicurarsi che il polo **positivo** sia rivolto verso di voi ). Chiudere il coperchio della batteria.

DE

## BEDIENUNGSANLEITUNG



### Allgemeine technische Besonderheiten:

1. Integrierter Plastikständer zur Tischaufstellung.
2. Wandaufhängung möglich.
3. Temperaturanzeige in Grad Celsius.
4. Messbereich/Genauigkeit:  
Messbereich: -5°C bis +50°C  
(+23°F bis + 122°F )  
Genauigkeit :  
Von 0°C bis + 40°C : +/-1°C  
( +/-2 Grad Fahrenheit )  
Übriger Messbereich : +/-2°C  
( +/-4 Grad Fahrenheit )
5. Batterietyp: 1.5V der Größe G13.

### Auswechseln der Batterien:

Verwenden Sie eine Münze, um das Batteriefach zu öffnen. Nehmen Sie die verbrauchten Batterien heraus, und legen Sie eine neue 1.5 Volt Knopfzelle des Typs G13 ein, ( Achten Sie darauf, dass der Plus (+) Pol nach oben zeigt. ) Schliessen Sie das Batteriefach wieder.



For more info visit [www.irox.com](http://www.irox.com)



Garantieschein

Certificat de garantie

Certificato di garanzia

Warranty

Gerät / Modèle / Nome del prodotto / product

Händler (Adresse) / Nom du revendeur (Adresse)

Nome del negoziante (Indirizzo) / Dealer's name (address):

Kaufdatum / Date d'achat / Data d'acquisto /

Date of purchase:

[www.irox.com](http://www.irox.com)