




If you need any assistance, help or spare parts for this product, please contact the customer care manager.

SMOBY UK Ltd
EDEN OFFICE PARK Tél: 01275376160
67 MACRAE ROAD Fax: 01275376161
HAM GREEN
BRISTOL
BS20 0DD



- Puede resultar peligroso que los tornillos 16,28,55,57 y 59 estén mal montados. Es necesario, revisar periódicamente que estén firmemente apretados. Si no se efectúan dichas verificaciones, el juguete puede provocar una caída o volcar. Utilizar en terreno llano y sin obstáculos.

- Si les vis 16,28,55,57 et 59 sont mal montées, le produit peut s'avérer dangereux. C'est nécessaire, s'assurer régulièrement qu'elles sont bien vissées. Si ces vérifications ne sont pas effectuées, le jouet peut provoquer des chutes ou se renverser. Utiliser sur un terrain plat et sans obstacles.





- If screws 16,28,55,57 & 59 are not tightened very firmly, the construction of the trike could become unstable. It is essential that you check the products, condition regularly (assembly and plastic), tighten or refix safety elements if necessary. For use on flat surfaces without obstructions.



- Wenn schraube 16,28,55,57 und 59 schlecht montiert sind, kann sich das produkt als gefährlich erweisen. Es ist notwendig regelmässig zu überprüfen, ob die schrauben noch fest sitzen. Wenn diese prüfungen nicht durchgeführt werden, kann das spielzeug stürze verursachen oder umfallen. Nur auf ebemem gelände ohne hindernisse zu verwenden.




- Se le viti 16,28,55,57 e 59 non son ben avvitate la stabilità del prodotto è precaria e può provocare cadute o ribaltamenti. E' necessario assicurarsi che periodicamente che queste due viti siano ben fissate. Utilizzare su superfici piane e senza ostacoli.




- Se os parafusos 16,28,55,57 e 59 estiverem mal montados pode resultar dai perigo. O brinquedo pode provocar uma queda ou viragem. E necessário, confirmar periodicamente que estejam firmemente apertados. Utilizar em terreno plano e sem obstáculos.

- Dat de schroeven 16,28,55,57 en 59 goed gemonteerd zijn. Het is noodzakelijk om regelmatig te controleren of deze goed vastzitten. Als dit onderzoek niet wordt uitgevoerd, kan bij gebruik van het product, gevaar opleveren. Voor gebruik op vlakke oppervlaktes zonder beletsel.







g**h**

i**j****k**



0



SPIDERMAN
Vinci Plus Trike
 REF.0563853

34 96 555 09 66