

RYOBI

MANUEL D'UTILISATION
OWNER'S OPERATING MANUAL
BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DEL USUARIO
MANUALE DI UTILIZZAZIONE
MANUAL DE UTILIZAÇÃO
GEBRUIKSAANWIJZING
ÄGARENS HANDBOK
BETJENINGSVEJLEDNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
ΟΔΗΓΙΕΣΧΡΗΣΕΩΣ

CBD-961 CBD-1201 CBD-1441



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL
CORDLESS DRIVER DRILL
AKKU-SCHRAUBER
TALADRO ATORNILLADOR SIN CABLE
TRAPANO A BATTERIA
BROCA ACIONADORA SEM FIO
SNOERLOZE SCHROEFBOOR
SLADDLÖS BORRMASKIN
AKKU BORE-SKRUEMASKINE
OPPLADBAR DRILL
JOHDOTON RUUVAUSPORA
TPYIIANI-KATΣABΙΔΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

RYOBI


RYOBI TECHNOLOGIES S.A.
Z.I. PARIS NORD II
209, RUE DE LA BELLE ETOILE
95700 ROISSY EN FRANCE




1.



5.



2.



3.



6.



7.



4.



8.



FRANÇAIS

VUE GENERALE (Figure 1)

1. MANDRIN
2. BOUTON DE REGLAGE DU SERRAGE
3. BOUTON SENS ROTATION
4. CONTACTEUR
5. BATTERIE
6. VOYANT VERT
7. VOYANT ROUGE

ACCESOIRES STANDARD

Batterie, chargeur, mèches

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1. Ne chargez pas la batterie lorsque la température est inférieure à 10°C ou supérieure à 35°C.
2. N'essayez jamais de connecter 2 chargeurs ensemble.
3. Le chargeur est conçu pour fonctionner sur une puissance électrique standard. Ne l'utilisez jamais avec un autre voltage.
4. Plusieurs chargements successifs risquent d'entraîner une surchauffe. Si vous devez charger plusieurs batteries, attendez 15 minutes entre chaque opération.
5. N'insérez pas de corps étrangers dans l'orifice du chargeur destiné à recevoir la batterie.
6. Utilisez pas de transformateur au cours du chargement.
7. N'effectuez pas de chargement au moyen d'un générateur ou d'une source de courant continu.
8. Ne démontez pas la batterie.
9. Ne rangez pas la batterie et l'outil dans un endroit où la température risque d'atteindre ou de dépasser 40°C (tel qu'un appentis ou abri de tôle située à l'extérieur).
10. Ne brûlez pas la batterie même si elle est gravement endommagée ou ne fonctionne plus. Elle risquerait d'exploser.
11. Une fuite de la batterie est possible dans des conditions d'utilisation ou de températures extrêmes. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez immédiatement avec de l'eau savonneuse, puis avec du jus de citron ou du vinaigre. Si le liquide entre en contact avec les yeux, nettoyez-les avec une solution d'acide borique et consultez un médecin.
12. Ne court-circuitez pas la batterie.

TRAITEMENT DE BATTERIE EPUISEE

Les batteries Ni-Cd doivent être recyclées.

Une fois que la vie post-charge devienne trop courte pour une utilisation normale, apportez la batterie au magasin où elle a été achetée. Ne jetez pas la batterie épuisée.

CARACTÉRISTIQUES

Avant d'utiliser votre nouvelle PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL, familiarisez-vous avec les éléments suivants.

MANDRIN ET MONTAGE D'UNE MECHE (Figure 2)

Votre perceuse est dotée d'un MANDRIN SANS CLE permettant un montage aisément des mèches.

Insérez la mèche dans le mandrin aussi profondément que possible, puis tournez le mandrin dans les sens des aiguilles d'une montre afin de serrer la mèche.

Pour enlever la mèche, tournez le mandrin dans le sens inverse.

CONTACTEUR (Figure 3)

Votre perceuse est dotée d'un CONTACTEUR particulièrement large, permettant de manœuvrer l'outil avec deux doigts.

Grâce à un dispositif de freinage électrique, la rotation de la mèche s'arrête dès que vous relâchez le contacteur.

Votre perceuse se met en marche et s'arrête lorsque vous appuyez ou relâchez le contacteur. Pour inverser le sens de la rotation, arrêtez l'outil en relâchant le contacteur et poussez le bouton vers la droite ou la gauche.

SPECIFICATIONS PERCEUSE VISSEUSE

	CBD-961	CBD-1201	CBD-1441
Capacité du mandrin	mm	10	10
Capacité de perçage	mm	10	10
Métal	mm	10	10
Bois	mm	19	19
Serrage max.	Nm	8	9
Moteur	9.6V	12V	14.4V
Vitesse hors charge maxi	Min ⁻¹	0.600	0.600
Réglage vitesse	position	24	24
Poids net	kg	1.43	1.53
Niveau de pression du son (Sans charge)	dB(A)	62.2	64.2
Niveau de puissance du son (Sans charge)	dB(A)	75.2	77.2
La valeur décellement de la moyenne quadratique pondérée (Sans charge)	m/s ²	0.3	0.7
CHARGEUR	BC-967T	BC-1207T	BC-1447T



ENGLISH

GENERAL VIEW (Figure 1)

1. KEYLESS CHUCK
2. TORQUE ADJUSTMENT CAP
3. REVERSING SWITCH
4. TRIGGER SWITCH
5. BATTERY PACK
6. PILOT LAMP (GREEN)
7. PILOT LAMP (RED)

STANDARD ACCESSORIES

Battery, Charger, Bits.

PRECAUTIONS

1. Don't charge battery when temperature is below 50°F (10°C) or above 95°F (35°C).
2. Never attempt to connect 2 chargers together.
3. The charger is designed to operate on standard household electrical power. Don't attempt to use it on any other voltage.
4. Consecutive charging may cause overheating. If you need to recharge batteries consecutively, wait for 15 minutes.
5. Don't insert foreign matter into the hole for the battery of charger.
6. Don't use a booster transformer when charging.
7. Don't charge by means of an engine generator or DC power source.
8. Don't disassemble the battery.
9. Don't store the tool and battery in locations where the temperature may reach or exceed 104°F (40°C) (such as outside sheds or metal buildings in summer).
10. Don't incinerate the battery even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery can explode in a fire.
11. Battery leakage may occur under extreme usage or temperature conditions. If liquid comes in contact with skin wash quickly with soap and water, then with lemon juice or vinegar. If liquid gets in your eye, wash with a strong solution of boric acid and get medical attention.
12. Don't short-circuit the battery.

DISPOSAL OF THE EXHAUSTED BATTERY Ni-Cd batteries must be recycled.

Bring the battery to the shop from which it was purchased as soon as the post-charging battery life becomes too short for practical use. Do not dispose of the exhausted battery.

FEATURES

Familiarize yourself with the following components of your new CORDLESS TORQUEFORCE DRIVER DRILL before using:

KEYLESS CHUCK AND MOUNTING OF BIT (Figure 2)

Your driver drill comes equipped with a KEYLESS CHUCK to easily mount the bit.

Insert the bit into the chuck as far as it will go and rotate the chuck clockwise to tighten the bit securely. The bit can be removed by turning the chuck counterclockwise.

VARIABLE SPEED SWITCH AND REVERSING SWITCH (Figure 3)

Your driver drill features a LARGE TRIGGER SWITCH, allowing two finger maneuverability.

Thanks to an electric brake device, the release of the trigger promptly halts spindle rotation.

Your driver drill starts and stops by depressing and releasing the switch. To reverse the direction of rotation, stop the driver by releasing the switch and push the reversing switch to the right or left.

FASTENING TORQUE ADJUSTMENT (Figure 4)

For using the unit as a screwdriver, set the arrow mark to one of the numerals "1" to "24". Fastening torque can be adjusted by means of the fastening torque adjustment cap. Fastening torque is greater as the numbers are larger. Rotate the cap and set one of the numerals at the arrow mark. Adjust the torque by dial rotation in such a way that when the power is too strong set the next smaller numeral at the arrow mark and set the next larger numeral when too weak. For use as a drill, set the arrow mark at the drilling mark. The motor rotation may be stalled while the unit is used as a drill. The motor may be burned or the battery life may be reduced when the stalled condition is continued for several seconds. Please carefully avoid the stalled condition.

BATTERY

The battery cartridge for your new cordless driver drill must be charged before you use the tool. Simply use the fast charger provided.

The batteries are affected by temperature, so do not charge them outside or in a location exposed to direct sunlight, or charging time will be shorter and result in less than the full charge.

CHARGING BATTERY (Figure 5)

Place battery pack to charger; aligning raised ribs on battery pack with grooves in charger, then slide battery pack onto charger. When the green pilot lamp comes on after the red pilot lamp goes off, it shows your battery pack is fully charged. Sometimes the charging pilot lamp will not come on after you insert a carridge from a just-operated tool. Let the cartridge cool off for a while. Then re-insert it and try to charge it once more.

If you wish to charge two battery cartridges, allow 15 minutes between chargings on the battery charger.

1) red led lighted : fast charging stage.

2) green led lighted : battery fully charged.

INSTALLATION AND REMOVAL OF BATTERY (Figure 6)

To Install

Align raised ribs on battery pack with grooves on bottom of drill, then install battery pack to drill as shown in figure 6.

Make sure the latch on battery pack snaps in place and battery pack is secured to drill before beginning operation.

To Remove

Depress latch located on front of battery pack to remove battery pack.

Pull on battery pack to remove from drill.

NEVER COVER AIR VENTS SINCE THEY MUST ALWAYS BE OPEN FOR PROPER MOTOR COOLING.

DRILLING IN WOOD (Figure 7)

To prevent ugly splits around the drill hole on the reverse side of lumber, place scrap lumber beneath the material to be drilled.

DRILLING IN METAL

Metals such as steel sheets, brass and aluminum sheets, stainless steel and pipe may also be drilled. Mark the point to be drilled with a nail or a punch.

SCREWDRIVING (Figure 8)

Match bit to screw size to prevent damage to the screw head.

For removing screws, simply push the reversing switch to the marked "R".

SPECIFICATIONS DRIVER DRILL

	CBD-961	CBD-1201	CBD-1441
Chuck capacity	mm	10	10
Drilling capacities	in steel	10	10
	in wood	19	19
Max. torque	N.m	8	9
Motor	9.6V	12V	14.4V
No load speed high	Min ⁻¹	0.600	0.600
Clutch	position	24	24
Net weight:	kg	1.43	1.53
Sound pressure level (No load)	dB(A)	62.2	64.2
Sound power level (No load)	dB(A)	75.2	77.2
The weighted root mean square acceleration value (No load)	m/s ²	0.3	0.7
CHARGER	BC-967T	BC-1207T	BC-1447T



SUOMI

YLEISKUVA (Kuva 1)

- ISTUKKA
- VÄÄNTÖMOMENTIN SÄÄTÖ
- SUJUNNANVAIHTOKYTKIN
- KYTKEEN
- PARISTO
- VIHREÄ MERKKIVALO
- PUNAINEN MERKKIVALO

PERUSVARUSTEET

Akku, Lataushiltti, Konekarjet.

KAYTTÖÖN LIITTYVÄT VAROEINEOT

- Ala lataa pariston kun lämpötila on alle 10°C tai yli 35°C.
- Ala koskaan suorita kahden pariston yhteenlittäntää.
- Paristo toimii standarditeholta. Ala koskaan käytä muita järjestelmiä.
- Usein toistuvia lataus aiheuttaa ylikuumenemusta. Jos joudut lataamaan useamman pariston, odota 15 min joka operaatio jälkeen.
- Ala sijoita muita laitteita paristolle tarkoitettuun tilaan.
- Ala käytä muurutajaa latauksen aikana.
- Ala sijoita muita laitteita generaattoriin tai tavarilaitteeseen.
- Ala hajotaa paristoa.
- Ala sijoita paristoa ja työkalua paikkaan, jossa lämpötila saattaa nousta (tai ylittää) 40°C (esim. peltikatos tai -vaja).
- Ala parista paristoa se oisikin viihtlein tai käytökelvontaan. Rajahdyssuoja.
- Vakavassa käytössä tai korkeassa lämpötilassa saatetaan paristossa esintyä vuotoa. Jos nestettä joutuu iholle, pese iho valitettavasti saippuavedellä ja puhdisti struunalla tai etikalla.
- Jos nestettä joutuu silmiin, puhdista silmät boonihappoliuksella tai otta yhteys lääkärin.
- Ala saata paristoa oikoiskuukseen.
- Aloitaan sisäkytkeytä.

LOPPUUNKÄYTETYN SKUN HÄVITYS

NicD-paristot on kierrättävä.

Vis akku liikkeeseen joista se ostettiin, kun sen käyttöäika latausjaksen jälkeen alkoi olla liian lyhyt tehoakaaseen käytöön. Ala haitta loppuunkäytetä akkuja.

OMINAISUUDET

Ennen ILMAN JOHTOA OLEVAN PORAKONE-RUUVAANTIMEN käyttoa tutustu seuraaviin yksityiskohtiin.

ISTUKKA JA PORAN TERÄN ASENNUS (Kuva 2)

Porassa on ILMAN AVAINTA OLEVA ISTUKKA, joten poran terien asennus on helpointa.

Aseta poran terä mahdollisimman syvälle istukkaan. Kiristä poran terä käänimällä istukkaa myötä-päivään. Poran terän poisto; käännä istukkaa vastapäivään.

KYTKEEN (Kuva 3)

Poraan on erikoinen leveä KYTKIN, jonka ansioita työkalun käsittely kahden sormen avulla on mahdollista. Sähköjarrun ansioista poran terä pysähtyy heti kun kytkin vapautetaan. Pora käynnisty y ja pysähtyy kytkimen avulla.

Pyörimissuunnan vaihto: Pysäytä työkalu vapauttamalla kytkin ja työnnä nappia oikealle tai vasemmalle.

OMINAISUUDET PORAKONE-RUUVAUSVÄNNIN

	CBD-961	CBD-1201	CBD-1441	XARAKTHRIESTIKHA TRUPANI BIAZHTH XHORIS KALAOLOI, ezioktawdeite me ta kaiotpera opiaia.	CBD-961	CBD-1201	CBD-1441
Istukan kapasiteetti Poraus-kapasiteetti	mm	10	10	10	mm	10	10
Metalli	mm	10	10	10	mm	10	10
Puu	mm	19	19	19	mm	19	19
Maksimi väänimomentti	N.m	8	9	9.5	N.m	8	9
Mootori		9.6V	12V	14.4V			
Nopeus työn ulkopuolella Maksimi	Min ⁻¹	0.600	0.600	0.700			
Nopeuden säätö	asento:	24	24	24	asento:	24	24
Nettopaino	kg	1.43	1.53	1.6	kg	1.43	1.53
Aänenerhinetasoa (ei kuormaa)	dB(A)	62.2	64.2	63.9	dB(A)	62.2	64.2
Aänenerhinetasoa (ei kuormaa)	dB(A)	75.2	77.2	76.9	dB(A)	75.2	77.2
Kuormitettuun pohjan Keskimääräinen kihtyyysarvo (ei kuormaa)	m/s ²	0.3	0.7	0.5	m/s ²	0.3	0.7
LATAAJA	BC-967T	BC-1207T	BC-1447T	FOORTQTHS	BC-967T	BC-1207T	BC-1447T

F DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants.

98/37/EC, 89/336/EEC et 73/23/EEC

GB DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents.

98/37/EC, 89/336/EEC and 73/23/EEC

D KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt.

98/37/EC, 89/336/EEC und 73/23/EEC

E DECLARACION DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes.

98/37/EC, 89/336/EEC y 73/23/EEC

I DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alla seguenti normative e ai relativi documenti:

98/37/EC, 89/336/EEC e 73/23/EEC

P DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos.

98/37/EC, 89/336/EEC e 73/23/EEC

NL KONFORMITEITSVERKLARING

Wij verklaren dat dit produkt voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten.

98/37/EC, 89/336/EEC en 73/23/EEC

S FÖRSÄKRAKN

Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande norm och dokument.

98/37/EC, 89/336/EEC och 73/23/EEC

DK KONFORMITETSERKÆRING

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende noder eller norma-tive dokumenter.

98/37/EC, 89/336/EEC og 73/23/EEC

N ERKLÆRING AV ANSVARSFORHOLD

Vi erklærer at det er under vårt ansvar at dette produkt er i overenstemmelse med følgende standarer eller standrd-dokumenter.

98/37/EC, 89/336/EEC og 73/23/EEC

SF TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA

Todistamme täten ja vastaan yksin siitä, että tämä tute on allaluettujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen.

98/37/EC, 89/336/EEC ja 73/23/EEC

GR ΗΛΩΣΗΣΥΜΒΑΤΙΚΟΤΗΟΣ

Δηλώνω πτευούμενο ότι το παρόν αντό είναι
χαρασθεναμένο σύμφωνα με τους εξής χανονισμούς ή
χαρασθεναπτές συστάσεις.

98/37/EC, 89/336/EEC και 73/23/EEC

Machine: (DRIVER DRILL/BATTERY CHARGER)

Type: CBD-961, CBD-1201, CBD-1441 / BC-967T, BC-1207T, BC-1447T

Representative
name of company:
adress:

RYOBI TECHNOLOGIES S.A.
Z.I. PARIS NORD II
209, rue de la Belle Étoile
95700 ROISSY EN FRANCE

Name/Title: Michel Violeau
Président/Directeur Général

Signature:

