

Addenda au guide d'utilisation du Biloba 490

- **Fonction VIP**

Afin de ne pas perturber la sonnerie d'appel, il est conseillé de ne pas désactiver la fonction VIP (cf. page 28).

- **Si en cours de conversation** vous constatez une mauvaise qualité de la communication (interférences, parasites...), il est recommandé de changer de canal radio :

-appuyez sur la touche  sous « Cnl » pendant la communication.

Le combiné recherchera un autre canal permettant une meilleure écoute. Recommencez si nécessaire.