


Panasonic®

Manuel d'utilisation Scanner de documents

N° de modèle KV-S1065C
KV-S1046C



Ces instructions contiennent des informations sur l'utilisation du scanner. Avant de consulter ces instructions, veuillez lire le Manuel d'installation fourni avec cet appareil.

Veuillez lire attentivement les présentes instructions ainsi que le Manuel d'installation fourni. Conservez l'ensemble de la documentation dans un endroit accessible pour référence future.

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté un scanner de documents Panasonic.

A propos de la documentation

La documentation du scanner consiste en 2 manuels : le Manuel d'installation et le Manuel d'utilisation. De plus, chaque partie du logiciel comprend une documentation d'aide.

| | |
|---|---|
| Manuel d'installation (documentation imprimée) | Le Manuel d'installation explique les précautions de sécurité, la méthode et les procédures d'installation. |
| Manuel d'utilisation (ce manuel) | Le Manuel d'utilisation présente les noms des composants, les opérations, les fonctionnalités et l'entretien de l'appareil. |
| Aide des logiciels | <ul style="list-style-type: none">• Vous pouvez consulter des explications relatives aux réglages des fonctions Panasonic Image Enhancement Technology (PIE) disponibles sur l'écran du pilote ISIS et sur l'écran du pilote TWAIN en cliquant sur le bouton d'aide qui apparaît au niveau de chacun des écrans du logiciel.• Vous pouvez consulter des explications relatives aux réglages des fonctions Image Capture Plus (ICP) en cliquant sur le bouton d'aide qui apparaît au niveau de chacun des écrans du logiciel.• Vous pouvez consulter des explications relatives à l'utilitaire de maintenance Utilitaire utilisateur en cliquant sur le bouton d'aide qui apparaît au niveau de chacun des écrans du logiciel. |

Abréviations

- Windows® désigne le système d'exploitation Microsoft® Windows® (ci-après appelé Windows).
- Windows® XP désigne le système d'exploitation Microsoft® Windows® XP (ci-après appelé Windows XP).
- Windows Vista® désigne le système d'exploitation Microsoft® Windows Vista® (ci-après appelé Windows Vista).
- Windows® 7 désigne le système d'exploitation Microsoft® Windows® 7 (ci-après appelé Windows 7).

Marques de commerce

- Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- ISIS est une marque de commerce ou une marque déposée de EMC Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- IBM est une marque de commerce d'International Business Machines Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Intel et Intel Core sont des marques de commerce d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe et Reader sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Toutes les autres marques de commerce identifiées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Avant de démarrer | 5 |
| Précautions | 5 |
| Emplacement des commandes | 7 |
| Unité principale | 7 |
| Panneau de configuration et indicateurs DEL | 9 |
| Opération | 11 |
| Mise sous tension du scanner | 11 |
| Démarrage automatique des applications du scanner | 12 |
| Réglage de l'événement | 12 |
| Préparation des documents | 14 |
| Documents acceptables | 14 |
| Cartes acceptables | 14 |
| Documents non acceptables | 15 |
| Numérisation de documents | 17 |
| Entretien et maintenance | 22 |
| Dégager les bouchages papier | 22 |
| Retrait de papier bouché de la section d'alimentation | 22 |
| Guide-carte pour lot mixte | 24 |
| Installation du guide-carte pour lot mixte | 24 |
| Utilisation du guide-carte pour lot mixte | 24 |
| Utilisation des fiches de contrôle | 25 |
| A propos de l'impression des fiches de contrôle | 26 |
| Nettoyage du scanner | 27 |
| Extérieur du scanner | 27 |
| Intérieur du scanner | 28 |
| Nettoyage des rouleaux | 29 |
| Nettoyage de la vitre de numérisation, de la zone de référence et des détecteurs de double alimentation | 33 |
| Pièces de rechange et unités en option | 35 |
| Pièces de rechange et unités en option | 35 |
| Remplacement des pièces | 36 |
| Remplacement des rouleaux | 36 |
| Appendice | 41 |
| Dépannage | 41 |
| Instructions de emballage | 44 |
| Spécifications | 48 |
| Index | 50 |

Précautions

Installation

- Ne placez pas l'appareil sous la lumière directe du soleil, dans un courant d'air froid, ou à proximité d'appareils de chauffage.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'appareils générant des interférences électroniques ou magnétiques.
- Protégez l'appareil contre l'électricité statique.
- N'exposez pas l'appareil à des changements de température brutaux. Vous risquez de provoquer de la condensation.

CD-ROM

- N'écrivez pas sur le recto et/ou le verso du CD-ROM et n'apposez pas de papier dessus.
- Ne touchez pas la face de données sur le CD-ROM. Lorsque vous manipulez le CD-ROM, veillez à ne pas laisser d'empreintes ou ne pas endommager le CD-ROM d'une quelconque manière.
- Ne laissez pas le CD-ROM dans un endroit où il est exposé à la lumière directe du soleil ou à proximité d'un appareil de chauffage pendant une période prolongée.
- Manipulez le CD-ROM avec précaution et évitez de le plier.

Papier de nettoyage des rouleaux (vendu séparément)

- Conservez le papier de nettoyage des rouleaux hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas le papier de nettoyage des rouleaux dans un lieu exposé à la lumière directe du soleil ou dans une pièce dont la température excède 40 °C.
- Utilisez uniquement le papier de nettoyage des rouleaux pour nettoyer les rouleaux.
- Pour plus de détails sur le papier de nettoyage des rouleaux, reportez-vous à la feuille de données sur la sécurité du matériel. Pour obtenir la feuille de données sur la sécurité du matériel, adressez-vous à votre représentant Panasonic.

TENIR À DISTANCE DES FLAMMES.

Autres

- Veillez à retirer les trombones et les agrafes d'un document avant de le numériser. Si vous ne le faites pas, vous pouvez endommager l'appareil, le document, ou bien les deux.
- N'utilisez pas de diluant, benzène ou autre détergent contenant des substances abrasives ou tensioactives pour nettoyer l'extérieur du scanner.
- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise dont vous pouvez facilement le débrancher.

Copies illégales

Il est illégal de reproduire certains documents.

La reproduction de certains documents peut être illégale dans votre pays/région.

Tout contrevenant s'expose à des amendes et/ou des peines d'emprisonnement. La liste ci-dessous présente des exemples de documents dont la reproduction peut être illégale dans votre pays/région.

- Monnaies
- Billets de banque et chèques
- Obligations bancaires et d'État, valeurs mobilières
- Passeports, permis de conduire et autres permis, documents officiels ou privés, cartes d'identité et autres
- Matériel protégé par des droits d'auteur ou marques de commerce sans l'autorisation de leur détenteur
- Timbres-poste et autres instruments négociables

Cette liste n'est pas exhaustive et aucune responsabilité n'est assumée concernant son exhaustivité ou son exactitude.

En cas de doute, contactez votre conseiller juridique.

Avis

Il est recommandé de placer l'appareil dans un endroit surveillé de manière à prévenir la reproduction illicite de documents.


Avis de sécurité

La gestion des documents et des données numérisées relève de la responsabilité de l'utilisateur. Vous devez porter une attention particulière aux points suivants.

- Vérifiez que les documents importants comportent le même nombre de pages avant et après la numérisation et veillez à ne laisser aucune page dans le scanner.
- Sauvegardez régulièrement vos données importantes.
- Lorsque votre ordinateur ou votre disque dur est confié à autrui pour maintenance ou bien mis au rebut, effacez toute donnée d'image stockée.

Unité principale

Avant




- ① Guides de document
- ② Bouton d'ouverture de porte
- ③ Capot de l'ADF
- ④ Bac de sortie
- ⑤ Rallonge du bac de sortie
- ⑥ Repère de sortie
- ⑦ Guides de sortie
- ⑧ Lampes de numérisation
- ⑨ Panneau de configuration
Pour plus de détails, reportez-vous à "Panneau de configuration et indicateurs DEL" (page 9).
- ⑩ Cran de sécurité
Utilisez un câble de sécurité disponible dans le commerce.
- ⑪ DEL (rouge) / DEL (verte)
Indique l'état du scanner. Pour plus de détails, reportez-vous à "Panneau de configuration et indicateurs DEL" (page 9).
- ⑫ Bac d'alimentation
- ⑬ Rallonge du bac d'alimentation

⑭ Sélecteur d'alimentation

Permet de basculer entre la méthode de numérisation en continu (Auto) et la méthode de numérisation manuelle (Manual).

Arrière



① Guide-carte pour lot mixte

② Connecteur d'alimentation

③ Adaptateur CA


④ Cordon d'alimentation

La forme des fiches peut varier selon le pays ou la région.

⑤ Câble USB

⑥ Connecteur USB

Panneau de configuration et indicateurs DEL



① **DEL (rouge)**

Indique l'état du scanner.

② **DEL (verte)**

Indique l'état du scanner.

③ **Touche d'alimentation (⏻)**

④ **Touche de saut (Skip)**

- Si vous appuyez sur cette touche en cas de double alimentation, le document considéré comme chevauchant l'autre est numérisé et la numérisation se poursuit.
- Si vous appuyez sur cette touche lorsqu'un document écorné est détecté et la numérisation est arrêtée, le document est numérisé, puis éjecté du scanner. La numérisation continue après la numérisation et l'éjection du document écorné.

⑤ **Touche Start/Stop (Start/Stop)**

- Si vous réglez [Touche Attente] pour "Modes d'alimentation manuelle"^{*1} dans votre logiciel d'application, vous pouvez démarrer la numérisation en appuyant sur cette touche.
- Pendant la numérisation, appuyer sur cette touche arrête la numérisation.
- Si vous appuyez sur cette touche en cas de double alimentation, le document considéré comme chevauchant l'autre n'est pas numérisé. La numérisation est interrompue.
- Si vous appuyez sur cette touche lorsqu'un document écorné est détecté, et la numérisation est arrêtée, le document est éjecté du scanner sans être numérisé. La numérisation est interrompue.

*1 Pour plus de détails au sujet du "Modes d'alimentation manuelle", reportez-vous à l'aide de l'application ICP.


A propos des DEL

| ① DEL (rouge) | ② DEL (verte) | Etat |
|-----------------|----------------------------|--|
| Désactivé | Désactivé | Alimentation désactivée.* ¹ |
| Désactivé | Activé | Prêt |
| Clignote (lent) | Activé | Mise en garde |
| Désactivé | Clignote (rapide) | Mise en route |
| Désactivé | Clignote (lent) | Veille |
| Désactivé | Clignote (2 fois de suite) | Double alimentation détectée |
| Désactivé | Clignote (3 fois de suite) | Document écorné détecté |
| Activé | Désactivé | Erreur |

*¹ Si aucune opération n'est effectuée pendant 30 minutes ou plus, le scanner sera désactivé automatiquement. Vous pouvez modifier le délai de désactivation du scanner dans l'Utilitaire utilisateur.

Mise sous tension du scanner

1. Placez la touche d'alimentation (①) du scanner sur ON (allumé).




- La DEL (verte) clignote, puis se stabilise.
- Pour désactiver l'alimentation du scanner, appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant une seconde ou plus.

Démarrage automatique des applications du scanner

Vous pouvez configurer les applications du scanner de manière à ce qu'elles démarrent automatiquement lorsque vous appuyez sur la touche Start/Stop, et/ou lorsque vous placez des documents dans le bac d'alimentation. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous.

Réglage de l'événement

1. Cliquez sur [Démarrer], puis sur [Panneau de configuration].
2. Sélectionnez votre scanner sous [Scanneurs et appareils photo], puis affichez la boîte de dialogue des propriétés du scanner en faisant un clic droit sur l'icône du scanner.
 - Sous Windows Vista, sélectionnez votre scanner sous [Propriétés de Scanneurs et appareils photo], puis affichez la boîte de dialogue des propriétés du scanner en cliquant sur [Propriétés].
 - Sous Windows 7, sélectionnez votre scanner sous [Périphériques et imprimantes], puis affichez la boîte de dialogue [Propriétés de la numérisation] en faisant un clic droit sur l'icône du scanner.
3. Cliquez sur l'onglet "Événements".
4. Sélectionnez un événement dans la liste "Événements du scanner". L'événement sélectionné active une application du scanner.




- Vous pouvez sélectionner les événements suivants.

| | |
|-----------------|---|
| "Feeder Loaded" | Un événement se produit lorsque des documents sont placés dans le bac d'alimentation. ^{*1} |
| "Start Button" | Un événement se produit lorsque vous appuyez sur la touche Start/Stop du scanner. |

^{*1} Lorsque le scanner est en mode veille, appuyez sur la touche Start/Stop pour le faire revenir en mode Prêt.


5. Cochez la case de l'application souhaitée, qui correspond à l'événement sélectionné dans la liste "Envoyer vers l'application".



- Pour désactiver l'activation automatique des applications du scanner, cochez la case "Désactiver les événements de périphériques".
6. Cliquez sur [OK].

Remarque

- Si plusieurs applications sont sélectionnées dans la liste "Envoyer vers l'application", la boîte de dialogue "Choisir l'application" s'affiche, et vous invite à sélectionner une application parmi les "Applications enregistrées". Après la sélection d'une application, celle-ci est lancée. Si une seule application est sélectionnée, elle est automatiquement lancée.




7. Redémarrez votre ordinateur.

Préparation des documents

Documents acceptables

Ce scanner accepte les documents suivants.

Taille de document :



Epaisseur du papier : 20-209 g/m²

- La hauteur de tous les documents dans le bac doit être inférieure à 7,5 mm. Ceci équivaut à 75 feuilles (80 g/m²) de papier neuf.
- A l'exception des cartes au format ISO, la longueur d'alimentation minimale garantie est 70 mm.
- L'alimentation de papier simple est recommandée pour le papier qui dépasse la longueur permise.
- Lors de la numérisation de documents peu épais, de 40 g/m² ou moins, nous recommandons de définir la vitesse d'alimentation sur "Lente". La vitesse d'alimentation peut être définie sur "Lente" dans le pilote TWAIN, le pilote ISIS, ou dans Image Capture Plus. Pour plus de détails, consultez l'aide dans chacun des logiciels.

Papier recommandé : papier ordinaire

Cartes acceptables

Carte au format ISO :

Taille : 85,6 x 54 mm

Epaisseur : 0,76 mm

Les cartes en relief sont également acceptées.

- **Vous pouvez charger un maximum de 3 cartes dans le bac d'alimentation.** La hauteur totale des cartes (l'épaisseur totale, y compris le relief de chaque carte) doit être inférieure à 5 mm. En outre, le relief de chaque carte ne doit pas gêner les autres.
- **Utilisez l'orientation en paysage pour numériser une carte en relief.** Si la numérisation échoue, placez la carte à l'envers et essayez une nouvelle fois.
- **Utilisez le guide-carte pour lot mixte (page 24) pour numériser simultanément des supports mixtes (cartes et papiers).**

Documents non acceptables

Il est possible que les types suivants de documents ne soient pas numérisés correctement :

- Documents enroulés, froissés ou pliés
Les documents doivent également satisfaire aux critères suivants.

| | |
|----------------|--|
| Roulage |  |
| Pliage |  |

- Papier carbone
- Documents épais ou irréguliers tels que les enveloppes
- Papier perforé ou troué
- Papier non rectangulaire ou de forme irrégulière, comme les documents avec étiquettes
- Papier couché
- Documents déchirés ou effilochés
- Papier très lisse, brillant, ou papier fortement texturé
- Papier autocopiant sans carbone
- Documents transparents ou partiellement transparents, comme les feuilles OHP et le papier-calque
- Photographies^{*1}

^{*1} Les photographies peuvent subir des rayures, endommagements, etc.

Ne numérisez pas les types de papier suivants :

- Document/carte endommagé(e) ou cranté(e)
- Documents dont le format, l'épaisseur ou le poids dépassent les limites définies
- Documents contenant des pièces jointes solides, comme du métal ou du plastique (p. ex. des trombones ou agrafes)
- Documents reliés ou collés
- Chiffons ou films de plastique
- Document avec encre humide ou encre pour sceaux à base de cinabre
- Papier thermique ou photosensible
- Feuilles OHP, autres films plastiques ou feuilles de métal

Remarques sur la numérisation de documents

- Selon le type de papier, les résultats de la numérisation peuvent être de qualité médiocre lorsque vous numérisez des documents non acceptables, ou même des documents qui devraient être acceptables. En cas de bourrage ou de chevauchement de papier, tentez de numériser à nouveau après avoir effectué les opérations suivantes :
 - Nettoyez les rouleaux et les capteurs.
 - Réduisez le nombre de feuilles de papier chargées dans le bac d'alimentation.
 - Utilisez le mode lent.
Vous pouvez utiliser le mode lent en l'activant dans le pilote TWAIN, le pilote ISIS ou dans Image Capture Plus. Pour plus de détails, consultez l'aide dans chacun des logiciels.
 - Lors de la numérisation manuelle d'un document, chargez le document 1 page à la fois.
- Si des bourrages papier se produisent au niveau de la fente de sortie, retirez les guides de sortie puis numérisez les documents.
Pour plus de détails sur le retrait des guides de sortie, reportez-vous à l'étape 4 de la section "Instructions de emballage".

Remarques sur la détection de double alimentation

- Ce scanner est équipé d'un capteur à ultrasons qui permet de détecter la double alimentation. La largeur des documents qui peut être détectée est 140 mm ou plus.


Remarques sur la détection de corne

- Ce scanner est équipé d'une fonction de détection de corne. La largeur des documents ne peut dépasser 210 mm et leur longueur ne peut dépasser 355,6 mm pour pouvoir utiliser la détection de corne.

Numérisation de documents


Avis

- Veillez à retirer les trombones et les agrafes d'un document avant de le numériser. Si vous ne le faites pas, vous pouvez endommager l'appareil, le document, ou bien les deux.



- Les documents recourbés peuvent provoquer un bouchage papier ou endommager le document ; veillez à mettre le document bien à plat avant de le numériser.
- Lorsque vous numérisiez des documents importants, vérifiez que le nombre d'images numérisées correspond au nombre de pages du document. De plus, vérifiez l'état des documents numérisés.
- Retirez les documents du bac de sortie une fois qu'ils ont été numérisés.
- Les types de papier fin non pris en charge peuvent ne pas être éjectés correctement par la fente de sortie.


1. Appuyez sur le bouton d'ouverture de porte (①), et ouvrez le capot de l'ADF (②).



2. Utilisez le sélecteur d'alimentation (①) pour sélectionner la numérisation en continu (Auto) ou la numérisation manuelle (Manual).


Numérisation en continu (Auto)

Poussez le sélecteur d'alimentation dans le sens de la flèche.



Numérisation manuelle (Manual)

Tirez le sélecteur d'alimentation dans le sens de la flèche.




Avis

- Lors de la numérisation manuelle d'un document (Manual), insérez le document 1 page à la fois.
- Lorsque vous numérisez des documents importants ou reliés, chargez-les manuellement (Manual).
- Lors de la numérisation manuelle (Manual), désactivez la fonction de détection de double alimentation. Pour désactiver la fonction de détection de double alimentation, utilisez le pilote TWAIN, le pilote ISIS ou Image Capture Plus. Pour plus de détails, consultez l'aide dans chacun des logiciels.


3. Fermez le capot de l'ADF.

- Poussez doucement les deux côtés du capot de l'ADF vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic confirme leur mise en place.

**4. Ventilez les documents.**


- Les documents qui ont été agrafés ou empilés ensemble (dans un dossier de fichiers par exemple) doivent être séparés.

- ❶ Ventilez la pile de documents pour séparer tous les bords.
- ❷ Tenez les deux extrémités et pliez les documents comme indiqué sur l'illustration.
- ❸ Pour aplatir les documents, tenez-les fermement et séparez-les comme indiqué sur l'illustration.




Répétez cette procédure autant de fois que nécessaire.

5. Ajustez les guides de document (①) en dépassant légèrement la taille des documents.




6. Veillez à aligner soigneusement les documents.

- Les documents sont plus faciles à charger lorsque les bords de guidage sont alignés en biais, comme illustré.




7. Placez les documents sur le bac d'alimentation en orientant le côté à numériser vers le bas.
 - Placez les bords de guidage des documents comme dans l'illustration (①).



Remarque

- Placez les documents comme indiqué sur l'illustration.
- La hauteur de tous les documents dans le bac doit être inférieure à 7,5 mm. Si vous dépassez cette hauteur vous risquez des brouillages papier ou des chargements en biais.

8. Ajustez les guides de document (①) au format du document à numériser.



9. Ouvrez votre application de numérisation^{*1} et numérisez les documents.


^{*1} Le logiciel Image Capture Plus (ICP), compris avec le scanner, peut être utilisé pour numériser des documents.

Dégager les brouillages papier


En cas de brouillage papier, le message "Brouillage papier." et un code d'erreur (Uxx) s'affichent dans l'Utilitaire utilisateur. Retirez le papier brouillé en suivant les instructions ci-après.

Retrait de papier brouillé de la section d'alimentation


1. Retirez tout document du bac d'alimentation.
2. Appuyez sur le bouton d'ouverture de porte (①), et ouvrez le capot de l'ADF (②).



3. Retirez le document coincé.
 - Si le document est coincé dans la zone du bac d'alimentation, tirez-le vers l'arrière comme indiqué dans l'illustration.




- Si le document est coincé dans la zone de sortie, tirez-le vers l'avant comme indiqué dans l'illustration.



4. Fermez le capot de l'ADF.

- Poussez doucement les deux côtés du capot de l'ADF vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic confirme leur mise en place.




Guide-carte pour lot mixte

Aucun ajustement n'est nécessaire pour les guides de document lors de l'utilisation du guide-carte pour lot mixte. Le guide-carte pour lot mixte permet d'éviter l'alimentation en biais d'une carte lors de la numérisation simultanée d'une carte et de papiers.

Installation du guide-carte pour lot mixte

Installez le guide-carte pour lot mixte comme indiqué dans l'illustration suivante.



Utilisation du guide-carte pour lot mixte

Placez les documents de papier sur le bac d'alimentation, et une carte sur le guide-carte pour lot mixte.

- La carte placée sur le guide-carte pour lot mixte est alimentée après la numérisation du document de papier.
- Le guide-carte pour lot mixte convient au type de carte suivant.

Carte au format ISO :

Taille : 85,6 x 54 mm

Epaisseur : 0,76 mm

Les cartes en relief sont également disponibles.

- Placez la carte de manière horizontale.


Remarque

- Lors de l'utilisation du guide-carte pour lot mixte, les guides de document ne peuvent être ajustés sur un format inférieur à A5.
- Ne placez qu'une carte à la fois.
- Vérifiez que la hauteur totale du papier sur le bac d'alimentation ne dépasse pas 2 mm. Ceci équivaut à environ 20 feuilles à 80 g/m².

Utilisation des fiches de contrôle

Vous pouvez utiliser les fiches de contrôle pour modifier les conditions de numérisation en cours d'opération. Placer une fiche de contrôle au milieu d'un document permet de modifier les conditions de numérisation pour toutes les pages numérisées après la fiche de contrôle.

Imprimez les fiches de contrôle à partir du CD-ROM fourni.



Fonctions de la fiche de contrôle


Recto, Recto verso, Binaire, 256-Niveau de gris, Couleur, Seuil dynamique, Trame, Diffusion d'erreur, Fonction #1– #9, Feuille de séparation

Remarque

- Vous pouvez utiliser plusieurs fiches de contrôle.
- Pour utiliser les fonctions de fiche de contrôle, votre application de numérisation doit prendre en charge les fiches de contrôle. Lorsque vous utilisez les fiches de contrôle, reportez-vous au manuel d'instruction de votre application de numérisation.

A propos de l'impression des fiches de contrôle

- Imprimez la fiche de contrôle au format spécifié ; n'agrandissez pas ni ne réduisez son format.
- Lorsque vous imprimez la fiche de contrôle, assurez-vous que le motif se situe à 25 mm du haut de la page et est centré horizontalement.



- Utilisez une fiche de contrôle de la même taille que le document que vous êtes en train de numériser.
- Veillez à ne pas salir la fiche de contrôle. Ne pliez pas et ne froissez pas la fiche de contrôle. La numérisation ne s'effectuera pas correctement.
- Pour des détails sur la fiche de contrôle et la feuille de séparation, reportez-vous à la section "Détection de la feuille de contrôle" dans l'aide du logiciel PIE.

Impression des fiches de contrôle

Remarque

- Pour que vous puissiez imprimer des fiches de contrôle, Adobe® Reader® doit être installé sur votre ordinateur.
- Reportez-vous au manuel d'instruction de votre imprimante pour savoir comment modifier les paramètres d'impression.

1. Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD/DVD de votre ordinateur.

- Si vous avez activé la fonction d'exécution automatique, le processus d'installation démarre automatiquement.
- La fenêtre d'installation s'affiche.

Remarque

- Si la boîte de dialogue de lecture automatique s'affiche sous Windows Vista ou Windows 7, sélectionnez "CDRun.exe".
- Si le programme ne démarre pas automatiquement, depuis [Poste de travail] ([Ordinateur] sous Windows Vista ou Windows 7), sélectionnez le lecteur CD/DVD, puis faites un double clic sur "CDRun.exe".

2. Sélectionnez votre scanner.

3. Sélectionnez [Feuille de contrôle] dans la liste des "Manuels" sur le côté droit de l'écran.


4. Imprimez les fiches de contrôle dans le même format que votre document.

Nettoyage du scanner

Extérieur du scanner

Avis

- N'utilisez pas de diluant, benzène ou autre détergent contenant des substances abrasives ou tensioactives pour nettoyer l'extérieur du scanner.
 - Nettoyez le scanner au moins une fois par mois.
1. Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant une seconde ou plus pour mettre le scanner hors tension.
 2. Nettoyez le capot à l'aide d'un chiffon doux.




Intérieur du scanner

- Nettoyez le scanner au moins une fois par semaine, ou après la numérisation de 2 000 feuilles, selon ce qui intervient en premier.
- Nettoyez les rouleaux et les capteurs si des bourrages ou des chevauchements de papier ont lieu fréquemment.
- Si la détection de double alimentation ne fonctionne pas correctement, nettoyez les détecteurs de double alimentation.
- Nettoyez la zone de la vitre de numérisation et la zone de référence si des lignes noires ou blanches apparaissent sur les images numérisées.
- Si les documents que vous numérisez sont sales, les composants du scanner se saliront également. Pour que la numérisation continue de fonctionner correctement, nettoyez fréquemment les composants du scanner.

A propos du papier de nettoyage des rouleaux (vendu séparément)

Ouvrez le papier de nettoyage des rouleaux en suivant la ligne pointillée (①) et sortez-le de son emballage.



Avis


- Conservez le papier de nettoyage des rouleaux hors de portée des enfants.
- Ne stockez pas le papier de nettoyage des rouleaux dans un emplacement exposé à la lumière directe du soleil ou dans une pièce dont la température excède 40 °C.
- Utilisez uniquement le papier de nettoyage des rouleaux pour nettoyer les rouleaux.
- Pour plus de détails sur le papier de nettoyage des rouleaux, reportez-vous à la feuille de données sur la sécurité du matériel.
Pour obtenir la feuille de données sur la sécurité du matériel, adressez-vous à votre représentant Panasonic.

Remarque


- Si vous laissez l'emballage ouvert pendant une période prolongée avant d'utiliser le papier, l'alcool s'évaporerait.
Utilisez le papier de nettoyage des rouleaux immédiatement après avoir ouvert l'emballage.
- Pour l'achat de papier de nettoyage des rouleaux (KV-SS03), vous pouvez contacter le détaillant qui vous a vendu le scanner, ou appeler le service des fournitures et accessoires au 1-800-726-2797 (Etats-Unis seulement).

Nettoyage des rouleaux


1. Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant une seconde ou plus pour mettre le scanner hors tension.
2. Appuyez sur le bouton d'ouverture de porte (①), et ouvrez le capot de l'ADF (②).




3. Ouvrez le couvercle du rouleau d'alimentation de papier (vert) (①).




4. Utilisez le papier de nettoyage des rouleaux vendu séparément (KV-SS03) pour ôter toute saleté de la surface des rouleaux.
 - Lorsque vous essuyez la saleté de la surface des rouleaux, empêchez le rouleau de tourner. Essayez le rouleau d'un bout à l'autre dans le sens de la flèche, tout autour, comme indiqué dans l'illustration.




5. Refermez bien le couvercle du rouleau d'alimentation de papier (vert).
 - Veillez bien à fermer les deux côtés du couvercle du rouleau d'alimentation de papier (vert) jusqu'à leur déclic.




6. Utilisez le papier de nettoyage des rouleaux qui convient, pour nettoyer la surface du rouleau de freinage.
 - Essuyez le rouleau d'un bout à l'autre (dans le sens de la flèche), tout autour, comme indiqué dans l'illustration.




7. Utilisez le papier de nettoyage des rouleaux pour nettoyer la surface des rouleaux convoyeurs (①) et des rouleaux de sortie (②).
 - Essuyez les rouleaux d'un bout à l'autre (dans le sens de la flèche) et tout autour, comme indiqué dans l'illustration.



8. Utilisez le papier de nettoyage des rouleaux pour nettoyer la surface des rouleaux libres (①).
 - Essuyez les rouleaux d'un bout à l'autre (dans le sens de la flèche) et tout autour, comme indiqué dans l'illustration.



9. Fermez le capot de l'ADF.
 - Poussez doucement les deux côtés du capot de l'ADF vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic confirme leur mise en place.




10. Effectuez une remise à 0 du compteur de nettoyage des rouleaux dans la fenêtre Utilitaire utilisateur.
 - Mettez le scanner sous tension.
 - Démarrez l'Utilitaire utilisateur, et dans la fenêtre, cliquez sur le bouton [Effacer le compteur] pour que le compteur "Après le nettoyage des rouleaux" soit remis à 0.
 - Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'Utilitaire utilisateur.


Nettoyage de la vitre de numérisation, de la zone de référence et des détecteurs de double alimentation

Avis


- N'utilisez pas le papier de nettoyage des rouleaux pour nettoyer la vitre de numérisation, la zone de référence ou les détecteurs de chevauchement de papier.
1. Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant une seconde ou plus pour mettre le scanner hors tension.
 2. Appuyez sur le bouton d'ouverture de porte (①), et ouvrez le capot de l'ADF (②).




3. Nettoyez la zone de la vitre de numérisation (①) et la zone de référence (②) avec un chiffon doux et sec.



4. Retirez toute poussière des détecteurs de double alimentation (①) avec un coton-tige.



5. Fermez le capot de l'ADF.
- Poussez doucement les deux côtés du capot de l'ADF vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic confirme leur mise en place.



Pièces de rechange et unités en option

| | Nom de la pièce | Référence | Remarques |
|-------------------------------|--|-----------|---|
| Pièces de remplacement | Kit de remplacement de rouleau <ul style="list-style-type: none"> Rouleau d'alimentation de papier (1 pièce) Rouleau de freinage (1 pièce) | KV-SS058 | – |
| Unités en option | Papier de nettoyage des rouleaux | KV-SS03 | Voir "A propos du papier de nettoyage des rouleaux (vendu séparément)" (page 28). |

Remarque

- Pour l'achat de pièces de rechange ou d'unités en option, contactez votre revendeur.

Le rouleau de freinage et le rouleau d'alimentation de papier sont des consommables. Veuillez acheter le "kit de remplacement de rouleau (KV-SS058)", et remplacer régulièrement tous les rouleaux.

La durée de vie de chaque rouleau est la suivante.

- Rouleau d'alimentation de papier / Rouleau de freinage :
100 000 feuilles


Vous pouvez vérifier le compteur du scanner à l'aide de l'Utilitaire utilisateur.

Remplacement des pièces


Si une double alimentation ou des bourrages de papier se produisent fréquemment même après le nettoyage du rouleau (page 29), contactez votre revendeur pour commander un "kit de remplacement de rouleau (KV-SS058)" et remplacez le rouleau de freinage ainsi que le rouleau d'alimentation de papier.

Remplacement des rouleaux


1. Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant une seconde ou plus pour mettre le scanner hors tension.
2. Appuyez sur le bouton d'ouverture de porte (①), et ouvrez le capot de l'ADF (②).




3. Ouvrez le couvercle du rouleau de freinage (vert) (①).




4. Retirez le rouleau de freinage (①).



5. Sortez le nouveau rouleau de freinage du "kit de remplacement de rouleau (KV-SS058)" en option.
6. Installez le nouveau rouleau de freinage dans le support métallique avec la rainure la plus grande vers le côté droit (vue arrière).




7. Refermez bien le couvercle du rouleau de freinage (vert) (①).




Avis

- Assurez-vous de fermer le couvercle du rouleau de freinage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

8. Ouvrez le couvercle du rouleau d'alimentation de papier (vert) (①).




9. Retirez le rouleau d'alimentation de papier (①).




10. Sortez le nouveau rouleau d'alimentation de papier du "kit de remplacement de rouleau (KV-SS058)" en option.

11. Installez le nouveau rouleau d'alimentation de papier avec l'embrayage vers la gauche.



12. Refermez bien le couvercle du rouleau d'alimentation de papier (vert).




Avis

- Veillez bien à fermer les deux côtés du couvercle du rouleau d'alimentation de papier (vert) jusqu'à leur déclic.
- Après l'installation du rouleau d'alimentation de papier, vérifiez que celui-ci peut tourner dans le sens de l'alimentation.

13. Fermez le capot de l'ADF.

- Poussez doucement les deux côtés du capot de l'ADF vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic confirme leur mise en place.



14. Effectuez une remise à 0 du compteur de remplacement des rouleaux dans la fenêtre Utilitaire utilisateur.

- Mettez le scanner sous tension.
- Démarrez l'Utilitaire utilisateur, et dans la fenêtre, cliquez sur le bouton [Effacer le compteur] pour que le compteur "Après le remplacement des rouleaux" soit remis à 0.
- Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide de l'Utilitaire utilisateur.

Dépannage

Si un problème se produit alors que le scanner est en fonctionnement, vérifiez les points suivants ainsi que l'état de l'appareil à l'aide de l'Utilitaire utilisateur. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, éteignez-le, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et contactez le service d'assistance.

| Symptôme | Cause possible | Solution |
|---|---|---|
| Le témoin Prêt ne s'allume pas lorsque la touche d'alimentation est sous tension. | Le cordon d'alimentation n'est pas raccordé. | Insérez la fiche d'alimentation fermement. |
| | Problème avec l'adaptateur CA. | Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur, et contactez le service d'assistance. |
| L'ordinateur ne reconnaît pas le scanner. Le scanner ne fonctionne pas correctement. | Le scanner n'est pas correctement connecté à l'ordinateur. | Connectez correctement le câble USB. |
| | Le logiciel n'est pas installé correctement. | Désinstallez le logiciel de l'ordinateur, puis réinstallez-le. (Reportez-vous à "Installation des logiciels" dans le Manuel d'installation.) |
| | L'interface USB de l'ordinateur n'est pas correctement installée. | Sur l'ordinateur, vérifiez si l'interface USB de votre ordinateur est correctement installée en utilisant la propriété Gestionnaire de périphériques. |
| | Le scanner est raccordé à l'ordinateur à l'aide d'un concentrateur multiport USB, et ce concentrateur multiport USB ne fonctionne pas correctement. | N'utilisez pas de concentrateur pour le raccordement. Raccordez l'appareil directement à l'ordinateur. |
| | Problème avec le câble USB. | Utilisez le câble USB fourni ou un câble certifié USB 2.0 grande vitesse. |
| | L'appareil est désactivé car aucune opération n'a été exécutée pendant un certain temps. | Appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre le scanner sous tension. |
| La vitesse de numérisation est lente. | Le scanner est connecté via une connexion USB 1.1. | Connectez-le via une connexion USB 2.0. |
| Le document a été chargé sur le bac d'alimentation, mais le scanner ne démarre pas la numérisation. | Le document n'est pas chargé correctement. | Chargez le document correctement. (page 17) |
| | Le capteur ne peut pas détecter le document car le bord du document est recourbé. | Aplatissez le document (page 15) et chargez-le à nouveau (page 17). |

| Symptôme | Cause possible | Solution |
|--|--|--|
| Un chevauchement de papier se produit fréquemment ou le scanner interrompt le chargement en cours de numérisation. | Les rouleaux sont sales. | Nettoyez les rouleaux. (page 29) |
| | Le rouleau d'alimentation de papier ou le rouleau de freinage est devenu usagé. | Remplacez le rouleau d'alimentation de papier ou le rouleau de freinage. (page 36) |
| | Les côtés droit et gauche du document à numériser ne sont pas de la même hauteur parce que le document est recourbé et plié. | Aplatissez le document (page 17) et chargez-le à nouveau après avoir réduit le nombre de pages. |
| | Le document est imprimé sur un type de papier non pris en charge ou sur du papier épais. | Faites une copie du document sur du papier d'un type ou d'une épaisseur acceptable (page 14), et numérisez la copie. |
| | Le papier est trop court. | Faites une copie du document sur un papier de format acceptable (page 14), et numérisez la copie. |
| | La méthode de numérisation est réglée sur le mode manuel. | Sélectionnez la numérisation automatique à l'aide du sélecteur d'alimentation. (page 8) |
| | La fonction de détection de double alimentation est activée alors que la méthode de numérisation est définie sur manuelle. | Désactivez la fonction de détection de double alimentation. |
| | Le document n'est pas aligné correctement. | Réalignez le document. (page 19) |
| Des bourrages papier se produisent fréquemment. | Le document placé dans le bac d'alimentation comporte trop de pages. | Retirez des pages du document jusqu'à atteindre le repère de limite sur les guides de document. |
| | Le document est froissé. | Lissez le document. |
| | Les rouleaux sont sales. | Nettoyez les rouleaux. (page 29) |
| | Le document n'est pas aligné correctement. | Réalignez le document. (page 19) |
| | Le document placé dans le bac d'alimentation comporte trop de pages. | Retirez des pages du document jusqu'à atteindre le repère de limite sur les guides de document. |

| Symptôme | Cause possible | Solution |
|--|---|---|
| L'image numérisée est de travers. | Les guides de document ne sont pas ajustés au format du document à numériser, ou le document à numériser est placé de travers dans le bac d'alimentation. | Ajustez les guides de document correctement au format du document à numériser. (page 19) |
| | Les côtés droit et gauche du document à numériser ne sont pas de la même hauteur parce que le document est recourbé et plié. | Aplatissez le document (page 15) et chargez-le à nouveau après avoir réduit le nombre de pages. |
| Le document numérisé est vide. | Le document à numériser a été chargé à l'envers. | Chargez le document correctement. (page 17) |
| Des lignes verticales apparaissent sur le document numérisé. | La vitre de numérisation est sale. | Nettoyez la vitre de numérisation. (page 33) |
| La densité de numérisation est inégale. | La vitre de numérisation est sale. | Nettoyez la vitre de numérisation. (page 33) |
| La couleur du document numérisé diffère énormément du document original. | Les paramètres de l'écran de l'ordinateur sont incorrects. | Ajustez les paramètres de l'écran de l'ordinateur. |
| Des taches noires ou du bruit apparaissent sur les documents numérisés. | La vitre de numérisation est sale. | Nettoyez la vitre de numérisation. (page 33) |
| Il y a du bruit ou des motifs d'ondes (moiré) sur les images numérisées. | Les réglages de résolution de numérisation, combinés aux motifs sur l'image numérisée, peuvent causer ce problème. | Changez la résolution de numérisation et procédez à une nouvelle numérisation. |
| Lorsque vous numérisez des documents courts, le son produit par le papier au moment de l'éjection sera plus fort que d'habitude. | Si la longueur d'un document est inférieure à 148 mm environ, le contrôle de la vitesse de chargement sera activée pour les documents sortants ; il s'agit d'une procédure normale. | — |

Si les problèmes persistent même après la mise en œuvre de ces recommandations, contactez notre service de support technique au 1-800-726-2797 pour obtenir une aide supplémentaire (Etats-Unis uniquement).

Instructions de emballage


Il est vivement recommandé de conserver le carton ainsi que *TOUT* le matériel d'emballage d'origine. Si vous avez besoin de transporter ou d'expédier le scanner, suivez les instructions suivantes.

Remarque

- Si vous remballez incorrectement le scanner, vous risquez de devoir acquitter des frais de service pour la réparation du scanner.
- Veuillez utiliser le carton ainsi que l'ensemble du matériel d'emballage d'origine.
- Le scanner devrait être manipulé dans la position (horizontale) correcte.


Matériel nécessaire

- Carton et matériel d'emballage d'origine du scanner
 - Ruban adhésif pour transport et ciseaux
1. Appuyez sur la touche d'alimentation et maintenez-la enfoncée pendant une seconde ou plus pour mettre le scanner hors tension.
 2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise et retirez du scanner l'adaptateur CA ainsi que le câble USB.
 3. Retirez le bac d'alimentation du scanner.
 - Soulevez le bac d'alimentation pour le déverrouiller, puis sortez les côtés gauche (①) et droit (②) dans cet ordre.




4. Retirez les guides de sortie (①) du scanner.

- Penchez le scanner vers le haut et placez-le sur son côté arrière (❶), puis retirez les guides de sortie.

**Remarque**


- Fixez les guides de sortie (①) de la manière suivante :
 - Penchez le scanner vers l'arrière et faites-le reposer sur sa face arrière (❶), puis fixez les guides de sortie dans les 2 rainures (❷ et ❸).

- Fixez les guides de sortie avec la partie arrondie tournée vers le bas comme illustré (④).



5. Placez le câble USB, le CD-ROM, le bac d'alimentation, les guides de sortie, le cordon d'alimentation et le guide-carte pour lot mixte dans la boîte d'accessoires.

6. Emballez le scanner.



- ① Manuel d'installation
- ② Adaptateur CA
- ③ Cordon d'alimentation
- ④ Câble USB
- ⑤ CD-ROM Drivers & Utilities / Manuals
- ⑥ Guides de sortie
- ⑦ Bac d'alimentation
- ⑧ Guide-carte pour lot mixte

Spécifications

| Elément | | KV-S1065C | KV-S1046C | |
|--------------|---|--|--|--|
| Numérisation | Face de numérisation | Recto verso | | |
| | Méthode de numérisation | Couleur CIS (600 ppp) Arrière-plan : noir | | |
| | Format de numérisation | 216 mm | | |
| | Vitesse de numérisation ¹ (portrait, 200 ppp) | Binaire | Recto Lettre : 60 pages/min. A4 : 60 pages/min. Recto verso Lettre : 120 images/min. A4 : 120 images/min. | Recto Lettre : 45 pages/min. A4 : 45 pages/min. Recto verso Lettre : 90 images/min. A4 : 90 images/min. |
| | | Couleur | Recto Lettre : 60 pages/min. A4 : 60 pages/min. Recto verso Lettre : 120 images/min. A4 : 120 images/min. | Recto Lettre : 45 pages/min. A4 : 45 pages/min. Recto verso Lettre : 90 images/min. A4 : 90 images/min. |
| | Résolution | 100–600 ppp (par pas de 1 ppp) Optique : 300 ppp / 600 ppp (bascule automatique) | | |
| | Gradation tonale | Binaire, échelle de gris, couleur, MultiStream : Binaire & Echelle de gris, Binaire & Couleur | | |
| | Contrôle de l'image | Accentuation d'image, Seuil dynamique, Séparation automatique, Image inversée, Miroir, Niveau du blanc depuis papier, Ajustement automatique de la luminosité, Accentuation automatique de l'image | | |
| | Compression | JPEG (couleur, échelle de gris) | | |
| | Papier | Taille | 48 × 70 mm à 216 × 2 540 mm ² | |
| | | Épaisseur | 0,04 – 0,2 mm | |
| | | Poids | 20–209 g/m ² | |
| | Carte ³ | Taille | 85,6 × 54 mm | |
| Épaisseur | | 0,76 mm | | |

| Élément | | KV-S1065C | KV-S1046C | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Numérisation | Capacité du bac d'alimentation | 75 feuilles (80 g/m ² Papier neuf) | | |
| | Capacité du bac de sortie | 75 feuilles [80 g/m ² Papier neuf] | | |
| | Vie ^{*4} | 500 000 feuilles | | |
| | Remplacement de rouleau ^{*4} | 100 000 feuilles | | |
| | Maintenance | Nettoyez les rouleaux, les capteurs et la vitre de numérisation une fois par semaine ou après la numérisation de 2 000 feuilles. | | |
| Scanner | Dimensions externes (Largeur × Profondeur × Hauteur) | | 317 × 209 × 196 mm (Lorsque le bac de sortie est fermé et sans le bac d'alimentation) | |
| | Poids | | 4,0 kg | |
| | Spécifications d'alimentation | | Alimentation externe (adaptateur CA) CA100–240 V, 50/60 Hz | |
| | Consommation électrique | Mode de numérisation (maximum) | 25 W | |
| | | Minimum (Prêt) | 8 W | |
| | | Mode veille | 1,0 W ou moins | |
| | | Lorsque la touche d'alimentation est éteinte | 0,3 W ou moins (Lorsque l'adaptateur CA est branché sur la prise secteur) | |
| Environnement d'exploitation | | | Température : 15 – 30 °C, humidité : 20 – 80 % HR | |
| Environnement de stockage | | | Température : 0 – 40 °C, humidité : 10 – 80 % HR | |

*1 La vitesse de numérisation varie selon l'ordinateur hôte, le système d'exploitation, l'application, la méthode de mesure, la quantité de données de l'image et le type de papier. La vitesse de numérisation a été mesurée à l'aide d'une méthode brevetée.

*2 Bien que vous puissiez définir d'autres formats, la qualité de la numérisation ne peut être garantie.

*3 Les cartes en relief sont également disponibles.

*4 La durée de vie du scanner et des rouleaux est la valeur estimée lors de l'utilisation du format standard A4 ou Lettre (64 g/m² ou 80 g/m²). Ceci peut varier en fonction du type de papier, de l'utilisation et des intervalles de nettoyage.

Index

A

Adaptateur CA 8, 47

B

Bac d'alimentation 7, 47
Bac de sortie 7
Bourrages papier 22
Bouton d'ouverture de porte 7

C

Câble USB 8, 47
Capacité du bac d'alimentation 49
Capacité du bac de sortie 49
Capot de l'ADF 7
Carte 48
CD-ROM Drivers & Utilities / Manuals 47
Compression 48
Connecteur d'alimentation 8
Connecteur USB 8
Consommation électrique 49
Contrôle de l'image 48
Cordon d'alimentation 8, 47
Cran de sécurité 7

D

DEL 9
DEL (rouge) 7, 9
DEL (verte) 7, 9
Dépannage 41
DéTECTeurs de double alimentation 28, 34
DéTECTION de corne 16
DéTECTION de double alimentation 16
Dimensions externes 49
Documents
Documents acceptables 14
Documents non acceptables 15
Numérisation de documents 17

E

Environnement d'exploitation 49
Environnement de stockage 49

F

Face de numérisation 48
Fiches de contrôle 25

G

Gradation tonale 48
Guide-carte pour lot mixte 8, 47

Guides de document 7
Guides de sortie 7, 45, 47

K

Kit de remplacement de rouleau 35

L

Lampes de numérisation 7

M

Maintenance 49
Manuel d'installation 47
Méthode de numérisation 48

N

Nettoyage
Nettoyage de l'extérieur du scanner 27
Nettoyage des rouleaux 29
Vitre de numérisation, zone de référence et détecteurs de double alimentation 33
Nettoyage du scanner 27

P

Panneau de configuration 7, 9
Papier 48
Papier de nettoyage des rouleaux 5, 28, 35
Pièces de rechange 35
Poids 49
Précautions 5

R

Rallonge du bac d'alimentation 7
Rallonge du bac de sortie 7
Remballage 44
Remplacement de rouleau 49
Remplacement des pièces 36
Repère de sortie 7
Résolution 48
Rouleaux
Rouleau d'alimentation de papier 36
Rouleau de freinage 36

S

Sélecteur d'alimentation 8, 18
Spécifications 48
Spécifications d'alimentation 49

T

Touche d'alimentation 9, 11
Touche de saut 9
Touche Start/Stop 9

U

Utilitaire utilisateur 32, 40

V

Vie 49

Vitesse de numérisation 48

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3

Panasonic Marketing Europe GmbH

Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Germany

For information of Compliance with EU relevant Regulatory Directives, Contact to Authorised Representative:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Panasonic Corporation

Web Site: <http://www.panasonic.net/>