



Live-5G

5-Port Gigabit Ethernet Switch

Quick Setup Guide ▶

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

OvisLink Corp.

**5F., NO.6, Lane 130, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien City,
Taipei County, Taiwan**

Declare that the product

5-Port Gigabit Ethernet Switch

AirLive Live-5G

is in conformity with

In accordance with 89/336 EEC-EMC Directive and 1999/5 EC-R &
TTE Directive

Clause

■ **EN 55022:2006 Class A**

Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment

■ **EN 61000-3-2:2000+A2:2005**

Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Harmonics"

■ **EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005**


Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment "Voltage fluctuations"

■ **AS/NZS CISPR22 :2006, Class A**

Electromagnetic compatibility-requirements for radio disturbance characteristics of information technology equipment.


■ **EN 60950-1:2006**

Safety for information technology equipment including electrical business equipment

■ **CE marking** 

Manufacturer/Importer

Signature : _____



Name : Albert Yeh

Position/ Title : Vice President

Date : 2008/9/1



English

Input Power: DC 5V 1A


Note: Use the power adapter packed with the device.
Incorrect power input can cause device damage.

LED Rules:

LED Indicator	Color	Status	Meaning
Power	● Green	ON OFF	Power ON Power OFF
Link/Act	● Green	ON Blinking OFF	Port is connected Transmitting/Receiving Port is not connected


Installation Steps

1. Remove the switch and accessories from the package.
2. Connect power to the switch. Make sure that "Power" LED is on.
3. Connect devices to the switch, and check whether the "Link/Act" light is on. If not, please make sure that power is on for the other device or PC.



Important Notice:

1. The maximum cabling distance is 100 meters.
2. Do not create a network loop.
3. Always check the LED lights for troubleshooting.





Vstupní napájení: DC 5V 1A


Upozornění: Používejte výhradně napájecí adaptéry určené přímo pro toto zařízení, jinak riskujete poškození.

Popis LED indikátorů:

LED indikátor	Barva	Stav	Význam
Power	● Zelená	Svíí Nesvíí	Zapnuto Vypnuto
Link/Act	● Zelená	Svíí Bliká Nesvíí	Port je připojený Příjem/Odesílání dat Port není připojený


Instalační postup

1. Vyberte přepínač a příslušenství.
2. Připojte přepínač k elektrické síti. Ujistěte se, že svítí LED indikátor napájení „Power“.
3. Připojte do přepínače klientská zařízení a zkontrolujte, že svítí LED indikátory portů „Link/Act“. Pokud ne, ujistěte se, zda jsou klientská zařízení zapnuta.



Důležité upozornění:

1. Maximální délka kabelu je 100 metrů.
2. Nevytvářejte síťové smyčky.
3. Při potížích vždy zkontrolujte LED indikátory.





Stromversorgung: DC 5V 1A


Hinweis: Verwenden Sie nur den Stromadapter, der dem Gerät beiliegt. Eine falsche Stromversorgung kann das Gerät beschädigen.

LED Regeln:

LED Anzeige	Farbe	Status	Bedeutung
Power	● GRÜN	AN AUS	Gerät ist an Gerät ist aus
Link/Act	● GRÜN	AN BLINKT AUS	Port ist verbunden Senden/Empfangen Port ist nicht verbunden


Installationsschritte

1. Entnehmen Sie den Switch und das Zubehör aus der Verpackung.
2. Schließen Sie den Switch am Strom an. Vergewissern Sie sich, dass die „Power“ LED leuchtet.
3. Verbinden Sie Ihre Geräte mit dem Switch und prüfen Sie, ob die „Link/Act“ LED an ist. Falls nicht, stellen Sie sicher, dass auch das andere Gerät eingeschaltet ist.



Wichtiger Hinweis:

1. Die maximale Kabellänge beträgt 100m.
2. Bilden Sie keine Netzwerkschleife.
3. Prüfen Sie zur Fehlersuche die LEDs.





Tension de entrada: DC 5V 1A


Nota: Utilice la fuente de tensión que trae el equipo. Una incorrecta tensión de entrada puede causar daños.

Regla de LEDs:

Indicador	Color	Estado	Descripción
Power	● Verde	ON OFF	Encendido Apagado
Link/Act	● Verde	ON Titilante OFF	Puerto Conectado Transmitiendo / Recibiendo Puerto no conectado


Pasos para la instalación

1. Desempaque el Switch y sus accesorios
2. Conecte la fuente de tensión. Asegurese que se encienda el LED de "Power".
3. Conecte los equipos al Switch, y verifique que se encienda el LED de "Link/Act". Si no, por favor asegurese que los demás equipos estén encendidos.



Notificación Importante:

1. La distancia máxima del cableado es de 100 Metros.
2. No haga Loops en la red.
3. Siempre compruebe las Luces del los LED por algún problema.





Courant d'Alimentation: DC 5V 1A


Note: Utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni avec le dispositif. Une alimentation inadaptée peut causer des dégâts.

LED Règles:

LED Indicator	Couleur	Statut	Signification
Alimentation	● Vert	Branché Débranché	Alimentation coupée Alimentation branchée
Lien/Action	● Vert	Branché Clignotant Débranché	Le port est connecté Transmettant/ Recevant Le port n'est pas connecté


Etapes de l'Installation

1. Enlever le commutateur et accessoires du colis.
2. Brancher le courant au commutateur. Assurez vous que la LED « Alimentation » est allumée.
3. Connecter les dispositifs au commutateur et vérifier si le les indicateurs lumineux Lien /action sont allumés. Sinon vérifiez que l'alimentation est bien branchée pour un autre usage ou pour l'ordinateur.



Note Importante:

1. La distance maximale de câblage est de 100 mètres.
2. Ne pas créer une loupe réseau.
3. Vérifiez toujours les indicateurs LED en cas de problème.





Εισερχόμενη Τροφοδοσία: DC 5V 1A


Επισήμανση: Χρησιμοποιείτε τον αντίστοιχο τροφοδοσία που παρέχετε με την συσκευή. Άλλη συσκευή μπορεί να προκαλέσει ζημιές στην συσκευή.

Περιγραφή LED:

LED indikátor	Χρώμα	Κατάσταση	Συμβάν
Power	● Πράσινο	ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΣΒΗΣΤΟ	ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟ
Link/Act	● Πράσινο	ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΗΙ ΣΒΗΣΤΠ	Πόρτα συνδεδεμένη Στέλνει/Λαμβάνει data Πόρτα μη συνδεδεμένη


Βήματα Εγκατάστασης

1. Αφαιρέστε το switch και τα αξεσουάρ του από την συσκευασία.
2. Συνδέστε το ρεύμα στο switch. Βεβαιωθείτε πως το "Power" LED είναι αναμμένο.
3. Συνδέστε PC ή συσκευές και ελέγξτε αν τα "Link/Act" είναι αναμμένα. Αν όχι ελέγξτε πως οι συσκευές είναι συνδεδεμένες στο ρεύμα.



Σημαντικό:

1. Η μέγιστη απόσταση των καλωδίων είναι ως 100 μέτρα.
2. Μην δημιουργείτε βρόγχο δικτύου.
3. Να ελέγχετε πάντα τα LED για πιθανές βλάβες.





Teljesítményfelvétel: DC 5V 1A


Figyelem: Az eszközhöz mindig a csomagolásban mellékelt tápegységet használja. Egy eltérő teljesítményű tápegység megrongálhatja a switchet.

Szignalizáció LED:

LED	Szín	Állapot	Jelentés
Power	● Zöld	BE KI	Az eszköz működik Az eszköz ki van kapcsolva
Link/Act	● Zöld	BE Villog KI	Port csatlakoztatva Adatküldés/fogadás Port nincs csatlakoztatva


A telepítés lépései

1. Csomagolja ki a switchet és az egyéb tartozékokat.
2. Csatlakoztassa az elektromos hálózati kábelt. Ellenőrizze, hogy a Power LED világít-e.
3. Csatlakoztassa a hálózati eszközöket. Ellenőrizze, hogy a Link/Act LED világít-e. Ha nem, nézze meg, hogy a csatlakoztatott PC (vagy más hálózati eszköz) be van-e kapcsolva.



Fontos tudnivalók:

1. Az Ethernet kábel maximum 100 méter hosszú lehet.
2. Soha ne alakítson ki hálózati hurkot.
3. Hibakereséshez használja a LED-ek információit.





Italy

Tensione di alimentazione: DC 5V 1A


Nota: utilizzare solo l'alimentatore fornito nella confezione. L'utilizzo di apparecchiature diverse può creare un danno all'impianto

Modalità dei LED:

Indicatore led	colore	Stato	Opis
Alimentazione	● Verde	Acceso Spento	Acceso Spinto
Stato del collegamento	● Verde	Acceso lampeggiante Spento	Porta connessa In trasmissione/ricezione Porta non connessa


Fasi dell'installazione

1. Rimuovere la componentistica dalla confezione.
2. Connettere l'alimentatore allo switch. Assicurarsi che il led "Power" sia acceso.
3. Connettere le periferiche allo switch e verificare che il segnale "Link/Act" sia acceso. Come questo non fosse, assicurarsi che l'alimentazione si è inserita verificando, eventualmente, se essa arriva a un'altra periferica o al PC.



Notizia importante:

1. Massima lunghezza del cavo: 100 m.
2. Non creare anelli di network.
3. Controllare continuamente lo stato dei led per verificare eventuali errori o malfunzionamenti.





Poland

Zasilanie: DC 5V 1A


Uwaga: Należy użyć zasilacza z zestawu. Nieprawidłowe zasilanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Sygnalizacja LED:

Diody LED	Kolor	Status	Opis
Power	● Zielony	Włączony Wyłączony	Zasilanie Włączone Zasilanie Wyłączone
Link/Act	● Zielony	Włączony Miga Wyłączony	Port podłączony Wysyłanie/Odbieranie Port nie podłączony


Instalacja

1. Wyciągnij urządzenia oraz akcesoria z pudełka.
2. Podłącz zasilanie do switcha. Upewnij się, że dioda „Power” świeci się.
3. Podłącz urządzenia do switcha i sprawdź czy dioda „Link/Act” świeci się. Jeśli nie, upewnij się że podłączone urządzenia są zasilone.



Ważne Informacje:

1. Maksymalna długość kabla do 100 metrów.
2. Pamiętaj, o aby nie zapętlić sieci.
3. Przy diagnozowaniu usterki korzystaj z sygnalizacji LED.





Potência de entrada: DC 5V 1A


Nota: Use o Adaptador de corrente embalado com o dispositivo. Um adaptador com entrada incorrecta pode danificar o dispositivo.

LED Regras:

LED indicador	Cor	Status	Significado
Power	● Verde	Ligado Desligado	Power ON Power OFF
Link/Act	● Verde	Ligado Intermitente Desligado	Porta está ligada Transmitindo/Recebendo Porta não está ligada


Passos de Instalação

1. Remova da caixa o switch e os acessórios.
2. Ligue a corrente ao switch. Certifique-se que o led de "Power" está aceso.
3. Ligue os dispositivos ao switch, e verifique se o "Link/Act" está aceso. Se não, certifique-se por favor se a corrente está ligada nos outros dispositivos ou PC.



Noticia Importante:

1. A máxima distancia do cabo é de 100 metros.
2. Não formar um loop (LAÇO) de rede.
3. Verifique sempre as luzes dos LED para resolução dos problema.





Russia

Входная мощность: DC 5V 1A


Примечание: используйте блок питания, находящийся в комплекте с устройством. Блоки питания от сторонних производителей могут вывести устройство из строя.

Параметры индикации:

Светодиодный индикатор	Цвет	Статус	Значение
Питание	● Зеленый	Включен Выключен	Питание включено Питание выключено
Соединений/ Действие	● Зеленый	Включен Мерцание Выключен	Порт подключен Получение / Передача Порт не подключен


Процесс инсталляции

1. Выньте коммутатор и аксессуары из упаковки.
2. Подключите питание к коммутатору. Убедитесь, что индикатор «Питание» горит.
3. Подключите устройство к коммутатору и убедитесь, что индикатор «Соединений/Действие» горит. Если индикатор не загорелся, убедитесь включено ли питание другого устройства или Вашего компьютера.



Важное примечание:

1. Максимальная дистанция прокладки кабеля-100 метров.
2. Не создавайте сетевого цикла.
3. Всегда проверяйте статус индикаторов при возникновении проблем.





Slovakia

Zaslanie: DC 5V 1A


Pozn: Použite napätový adaptér, ktorý ste dostali spolu so zariadením. Nesprávna úroveň napätia môže zariadenie zničiť.

Pravidlá LED:

Indikátor LED	Farba	Stav	Znamená
Power	● Zelená	Svieti Nesvieti	Zapnuté Vypnuté
Link/Act	● Zelená	Svieti Bliká Nesvieti	Port je pripojený Prenos dát Port nie je pripojený

Inštalačné kroky

1. Vyberte zariadenia a príslušenstvo zo škatule.
2. Pripojte napájací adaptér. Uistite sa, že LED s popisom "Power" svieti.
3. Pripojte k switch zariadenia a skontrolujte, či každá z LED priradená k portu svieti. Ak nie, uistite sa že pripojené zariadenie je zapnuté.



Dôležité informácie:

1. Maximálna dĺžka kábla je 100 metrov.
2. Nevytvorte sieťový kruh.
3. Ak chcete zistiť problém, skontrolujte LED.

